

АКТ

огляду ПЛ 0,4-10 кВ Великомихайлівської ділянки Подільського регіону електричних мереж на предмет неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій

« 31 » травня 2024 р.

Під час огляду елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики персоналом центру з оглядів мереж АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виявлені факти неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій, згідно наведеного нижче переліку:

Населений пункт
с.Новоборисівка

Власник технічних засобів телекомунікації _____ не ідентифіковано _____
(вказати назву, якщо власника ідентифіковано)

Доводимо до відома Власника технічних засобів телекомунікацій, що загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії Власника (володільця) інфраструктури об'єкта електроенергетики і Замовника доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі Замовник) встановлюються Правилами надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 853 (далі - Правила).

Звертаємось до Власника технічних засобів телекомунікацій, які неправомірно розміщено на вказаних х ПЛ-0,4 кВ з вимогою протягом 30 календарних днів звернутись до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Власника інфраструктури об'єкта електроенергетики) для отримання доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідно до вимог діючого законодавства або узгодити умови та виконати демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій.

У випадку відсутності, протягом вказаного терміну, звернення Власника технічних засобів телекомунікацій АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде змушено демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт. В такому випадку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.